

95645

LetMeRepair France SARL
Rue Monge BP 70108, 85003 La Roche sur Yon CEDEX

Société : CORA RENNES VARINH
ZAC DE LA GIRAUDAIS BP 99

FR-35743 PACE CEDEX
FRANCE

Date 22.06.2017

bon de livraison DN

A540SC A540SC ASUS NOTEBOOK

N° de Série: G1N0GR00X50501D
Order No: FRB1H61519

N° de réparation: RN91509154

Panne: Lignes anormales sur l'ecran LCD (N0FL02)
Solution: Réparation avec nouveau composant (R10)

Nous avons apporté toute notre attention à la réparation et aux tests de votre matériel. Si toutefois vous souhaitez nous faire part de vos remarques, merci de nous les adresser à : service@letmerepair.fr:

Partnumber	Designation	Quantité
90NB0B20-R00010	X540SC MB._4G/N3050	1

Accessoire: BATTERIE, ADAPT compact manquant, BOX manquante

Nous avons examiné votre appareil attentivement en fonction de votre déclaration de panne. Après analyse, la carte mère a été remplacée.

LetMeRepair vous remercie pour votre patience et vous souhaite une bonne utilisation de votre matériel.

Le responsable qualité.